






grens vs verharding
(gemiddeld)

37% groen

63% verharding



waterdoorlaatbaarheid
(gemiddeld)

52% water doorlaatbaar

21% opvang piek


27% ondoordringbaar



gebiedsindeling



PROFIEL: PARKSTRIP OOST EN WEST



grens vs verharding
(gemiddeld)

41% groen

59% verharding

waterdoorlaatbaarheid
(gemiddeld)

54% water doorlaatbaar

18% opvang piek

28% ondoordringbaar

gebiedsindeling

③

②


①

water opvang piek + massa +
infiltreren + vertraagd afvoeren +
versneld afvoeren

water opvang piek + massa +
infiltreren + vertraagd afvoeren

water opvang piek

PROFIEL: KOKSTEEG




grens vs verharding
(gemiddeld)



waterdoorlaatbaarheid
(gemiddeld)




PROFIEL: BOSSCHEBAAN




grens vs verharding
(gemiddeld)



waterdoorlaatbaarheid
(gemiddeld)



PROFIEL: ZICHTLOCATIE



PROFIEL: RAKSTRAAT