

***Advies Commissie m.e.r. over milieueffectrapport voor windturbines***

**Nadere onderbouwing op enkele punten nodig voor milieueffecten Windpark De Veenwieken**

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Windpark De Veenwieken beoordeeld. Zij concludeert dat het rapport waardevolle informatie bevat en adviseert het rapport op enkele punten aan te vullen.

*De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval Provinciale Staten van Overijssel en de gemeenteraad van Hardenberg - besluiten over het project. Zie ook [www.commissiemer.nl](http://www.commissiemer.nl).*

**Het plan**

De Wieken BV en Raedthuys Windenergie BV willen een windpark realiseren. In de *Omgevingsvisie Overijssel* is hiervoor Dedemsvaart-Zuid als zoekgebied aangewezen. De beoogde locatie voor De Veenwieken ligt deels in de gemeente Hardenberg en deels in de gemeente Ommen. Voordat een besluit wordt genomen over het windpark zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel hebben de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

**Het toetsingsadvies**

Het rapport bevat waardevolle informatie over de milieueffecten van het plan, met name de effecten op de natuur zijn grondig onderzocht. Uit het rapport blijkt dat binnen het zoekgebied Dedemsvaart-Zuid meerdere locaties mogelijk zijn voor de plaatsing van windturbines. De Commissie adviseert daarom duidelijker te onderbouwen waarom voor locatie De Veenwieken is gekozen. Ook adviseert zij om een vergelijking te maken van de verschillende typen en opstellingen windturbines op locatie De Veenwieken, nadat eventuele nadelige milieueffecten zijn weggenomen of verminderd.

Ten slotte adviseert de Commissie nader te onderbouwen dat er geen onveilige situaties kunnen ontstaan door de relatief geringe onderlinge afstand tussen de turbines.

De gemeente Hardenberg en de Provincie Overijssel hebben laten weten het rapport aan te vullen en het vervolgens nogmaals ter advisering voor te leggen aan de Commissie.

**Noot voor de redactie**

Het volledige advies vindt u op <http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2957>  
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73